



Giv'at Shapira, Watch Tower



נ.צ.: 17251.13438
 גוש: ?
 הכרזת האתר: י-1810 עמ' 1295 13.3.72
 רחוב: דקר.
 תאור כללי: יסודות מבנה מלבני שנבנו באבני צור.
 הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.

שמות אחרים: הגבעה הצרפתית

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח.
 בעלות: ?
 מפעיל המקום: אין
 שימוש כיום: שטח מפותח נופית.

גודל: קטן. כ-0.5 דונם.
 חפירות: נגבי א' 1969
 ניצפות: נמוכה.
 תיצפות: נמוכה.

תאור הממצאים:

יסודות של מבנה, שנבנו באבני צור. תכנית המבנה מלבנית (17*21 מ'), במרכז המבנה חצר ומשני צדיה מספר חדרים. עובי הקירות החיצוניים: 1.80 מ'. יש להניח כי המבנה אינו אלא מסד של מצד אשר נבנה מעליו. בין אבני המילוי נמצאו שברים של כלי חרס השייכים כנראה לסוף תקופת הברזל או לראשית התקופה הפרסית. הובחנו שתי תקופות שימוש: בתקופת הברזל/פרסית וכן בתקופה ההרודיאנית. מאוחר יותר הותקנו בו מבנים חקלאיים אשר שינו את תכניתו המקורית. ממערב למבנה נחצבה גת גדולה ובמרכזה בור מים.



גבעת שפירא (מצד): מראה כללי

תקופות: ברזל ב', פרסית
 רמת השתמרות: בינונית/טובה.
 ממצא מיוחד: מטבע מטיפוס "יהד" מן המאה הדי' לפסה"נ.
 פוטנציאל לחפירה עתידית: 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



Giv'at Shapira, Watch Tower



יחס אתר-סביבה:

האתר ממוקם בלב גן ציבורי, בין שתי בריכות מים. נעשה פיתוח נופי סביב האתר: גינון, שבילי הליכה וכו', אולם עקב הצמחיה הצפופה קשה להבחין באתר, והאתר למעשה מנותק מסביבתו על אף סמיכותו למערכת התנועה בתוך הגן הציבורי.

נגישות: בינונית. קיימת גישה לרכב דרך רח' דקר עד סמוך לאתר, אולם האתר מוקף בגדר חיה ולא קיימת כל מערכת גישה מוסדרת.

שימור:

מצב השתמרות: בינוני/טוב. באתר בוצעו עבודות שימור: ייצוב קירות, החזרת אבנים למקומן, ניקוי. גם לאחר העבודות, עדיין קיימת בעיה של יציבות הקירות.

טכנולוגיות: בנייה באבני צור, בניית גויל.

מסקנות:

- לאתר ערך רב מבחינה היסטורית ותרבותית כמבנה צור נדיר בהשרדותו מתקופת הברזל.
1. קיים פיתוח סביבתי סביב האתר. יש ליצור מערכת הגעה לאתר: שביל גישה, מדרג.
 2. יש להציב מערכת שילוט והמחשה.
 3. ביצוע עבודות שימור מועטות וקיום מערכת תחזוקה קבועה.
 4. הגן מהווה 'רצועת הגנה' סביב האתר ויש לשמרו ככזה.

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה: לא קיימים אתרים נוספים בסביבת האתר הקרובה.

ייתכנות תיירותית: גבוהה. רמה שכונתית.

<input checked="" type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנוני
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input checked="" type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input type="checkbox"/>	פגיעות



בנייה באבני צור

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [102] אתר 196.
נגבי א', שרידי מצד ליד הגבעה הצרפתית, ח"א 31 עמ' 18
תיק שימור מס. 1, תחום שימור, רע"ת.

תאריך עדכון: אביב 2002


ממלא הנתונים:
שחר פוני - אדריכל
דעוו סולימני - ארכיאולוג




חדרים מערביים : מבט מדרום מערב



מראה (בעונת החפירה). מתוך : תיק י-ס/מ/2/1/2



מראה ממזרח (בעונת החפירה).
מתוך : תיק י-ס/מ/2/1/2



פינה צפון-מזרחית