



נ.צ: 17075.13260  
גוש: 30065  
הכרזת האתר: י-4318 עמ' 13.7.95 4030  
IAA: 2825/0  
רחוב: ישעיהו, שטראוס, פראג.  
תאור כללי: מסגד, מבנה קבורה.  
הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.

שמות אחרים: אין.

יעוד המקום: מבנים משולבים בגן ציבורי.  
בעלות: אפוטר' על נכסי נפקדים.  
מפעיל המקום: אין.  
שימוש כיום: מבנה נטוש, מבנה קבר.

גודל: קטן מאוד, פחות מ- 1/2 דונם.  
חפירות: לא בוצעו.  
ניצפות: בינונית/נמוכה.  
תיצפות: נמוכה.

תאור הממצאים:

נבי עכאשה: מבנה קבורה בעל כיפה. ע"פ המסורת המוסלמית - מקום קבורתו של נבי עכאשה, הוא עכאשה בן מוחסין, מבני חבורתו של הנביא מוחמד.

קמריה: מבנה מקומר על שם חסאם א-דין אל-קמרי, שבו שלושה קברים. ע"פ המסורת המוסלמית זהו מקום קבורתם של בני משפחת קמריה, שנפלו בקרבות נגד הצלבנים בשנים 1251-1266.

(סקר ירושלים [102] 318).



מבנה ה'קמריה'.

תקופות: ממלוכית, עות'מאנית.

רמת השתמרות: גבוהה מאוד.

ממצא מיוחד:

פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



### יחס אתר-סביבה:

האתר ממוקם בלב אזור מגורים, מוסתר מעט משני הרחובות הגדולים: שטראוס וישעיהו. המתחם בו ממוקמים המבנים פותח כגן משחקים, אולם לא קיימת כל התייחסות (שילוט וכו') לאתרים. הכניסות למתחם אף הן 'מוסטרות' מעט, ע"י מעבר צר ממערב וע"י מגרש חניה ממזרח. רוב שעות היום האזור נטוש.

**נגישות:** גבוהה. ניתן להגיע דרך רח' פראג לאתר.

### שימור:

**מצב השתמרות:** קמריה: בינוני/טוב. באתר נעשו עבודות שימור בתקופות שונות: בשנות ה-60' בוצע מילוי מישקים וכן יציקת בטון בגג. בשנת 1993 נערכה עבודת תחזוקה שכללה טיפול מחודש במישקים (הסרת בטונים), ניקוי יסודי וניכוש. בשנת 1997 תוקנו מדרגות הכניסה (ללא תאום עם רע"ת). בשנת 1998 נערכה עבודת שימור מקיפה שכללה: השלמת טיח, טיפול בסדקים, ייצוב, הסרת בטונים, הרעלת וניכוש צמחיה. קיימת מליחות גבוהה בקירות המבנה.  
**נבי עכאשה:** טוב. לא נערכו באתר זה עבודות שימור.  
**טכנולוגיות:** בניית גזית. מבנה הקמריה מורכב מאומנות הנושאות קשתות, התומכות בתוף הנושא מעליו כפה.

### מסקנות:

- לאתר חשיבות מבחינה דתית והיסטורית.
- יש לדאוג לתחזוקה קבועה של המבנים וסביבתם.
  - לא קיימת כל הפניה לאתר מכיוון הרחובות הסמוכים - יש להציב שלטי הפניה וכן שלטי הסבר באתר (בגינה הציבורית).
  - גן המשחקים מהווה 'רצועת הגנה' סביב האתר.

### היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:


קיים קשר תקופתי/היסטורי ל'בית הקברות ממילא' (39), 'עמוד מונוליטי (מגרש הרוסים)' (46), וקשר תרבותי (קברים) ל'קבר יסוף' (41), ו'כתף הינום' (45).

**ייתכנות תיירותית:** נמוכה מאוד, ברמה עירונית.

<input type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכני
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input checked="" type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input type="checkbox"/>	פגיעות

### ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [102] אתר 318.  
תיק שימור מס' 6, תחום שימור, רשות העתיקות ועדה לקביעת גני עתי' בי-ם, עמ' 36 אתר 16.  
הקמריה, חדשות ארכיאולוגיות 6: 17



תכנית, מתוך: תיק שימור מס' 6, תחום שימור, רשות העתיקות

**ממלא הנתונים:** תאריך עדכון: חורף 2002

שחר פוני - אדריכל  
גדעון סולימני - ארכיאולוג



# נבי עכאשה, קמרייה



נבי עכאשה.



הקמרייה: תוף וכיפה.



מבט מרח' שטראוס לצפון מערב



נבי עכאשה: צריח



תעלה חפורת, סמוך לקמרייה



מבט מרח' פראג