



# מגרש הרוסים



נ.צ.: 17115.13208  
גוש: 30051  
הכרזת האתר: י-1091 עמ' 1462 18.5.64  
IAA: 2877/0  
רחוב: חשין  
סוג האתר: עמוד מונוליטי גדול  
הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

שמות אחרים: אין

יעוד המקום: תצוגה  
בעלות: מדינת ישראל  
מפעיל המקום: אין  
שימוש כיום: שטח לא מפותח, תיירות 'משוגעת לדבר'

גודל: קטן מאוד. פחות מ- 1/2 דונם.  
חפירות: (גילוי) שנת 1871.  
ניצפות: נמוכה.  
תיצפות: נמוכה.

**תאור הממצא/ים:**  
עמוד מונוליטי גדול, חצוב בסלע. חציבתו לא הושלמה כנראה עקב סדקים. העמוד נועד, ככל הנראה, לסטיו המלכותי של בית המקדש בימיו של הורדוס. עמוד חצוב דומה נמצא בשנות ה-30 של המאה ה-20 באזור שוק מחנה יהודה (עפ"י סקר ירושלים).



עמוד מונוליטי, מגרש הרוסים

תקופות: הרודיאנית.  
רמת השתמרות: טובה.  
ממצא מיוחד:  
פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:  
העמוד ידוע בכינויו 'אצבע עוג'.



# מגרש הרוסים



## יחס אתר-סביבה:

לא קיים כל קשר בין האתר לסביבתו. העמוד ממוקם במרכז של "בור" המגודר סביב. סמוך ל"בור": מקומות חנייה של תחנת המשטרה הסמוכה. מיקום ה"בור" במרכז מתחם סואן הופך מקום זה לאתר בלתי נגיש.

**נגישות:** גבוהה. ניתן להגיע ללא קושי לאתר אך תנועת כלי הרכב מקשה על אפשרות של עצירה וקבלת הסבר.

## שימור:

**מצב השתמרות:** בינוני. על העמוד גדלות חזזיות וטחבים. מיקומו של האתר בלב אזור סואן וכן גידורו גורמים למקום זה להיות מוזנח ומלוכלך.

**טכנולוגיות:** חציבה באבן גיר.

**הערכה שימורית:** יש לבצע ניקוי ועבודות תחזוקה תקופתיות של האתר.

## מסקנות:

האתר בעל ערך רב מבחינה היסטורית, תרבותית, ואדריכלית/טכנולוגית. מיקומו של האתר בעייתי מאוד, אולם בעזרת תכנון אדריכלי נכון, בתוך מסגרת התכנון של מתחם 'מגרש הרוסים' כולו, ניתן להציג את הממצא הארכיאולוגי באופן נאה.

1. יש לבצע עבודות תחזוקה שותפת באתר.

2. יש לדאוג למערכת הסברה/המחשה קבועה באתר ובסמוך לו.

## היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:

קיים קשר תקופתי/היסטורי לאתרים 'מערת הורדוס' (42), 'בריכת ממילא' (38), 'בית קברות ממילא' (39) ו'בית מרחץ ליד שער יפו' (40).

**ייתכנות תיירותית:** בינונית, ברמה עירונית.

<input checked="" type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנו
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input checked="" type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input checked="" type="checkbox"/>	פגיעות



העמוד בעת חשיפתו. מתוך: Clermont-Ganneau 1899

## ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [102] אתר 329.

ועדה לקביעת גני עתי' בירושלים עמ' 27 אתר 7.

תיק שימור מס. 50, תחום שימור, רע"ת.

Clermont-Ganneau 1899: 254-258

**תאריך עדכון:** קיץ 2002

**ממלא הנתונים:**

שחר פוני – אדריכל

יוחנן (גיון) זליגמן - ארכיאולוג



# מגרש הרוסים Russian Compound



האתר והכניסה לבית המעצר



מקום חניה בצד האתר



סדק בעמוד



העמוד



הקשר סביבתי: הכנסייה



הקשר סביבתי: פינת הרחובות