




שועפת, אל כניסה Shu'fat, Al Kanisa



נ.צ: 17160.13570
גוש: ?
הכרזת האתר: י- 4318 עמ' 13.7.95 3919
IAA: 4945/0
רחוב: אחמד שאוקי
תאור כללי: מערה מטוייחת, נתמכת ע"י עמודים.
הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

שמות אחרים: אין

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח
בעלות: ?
מפעיל המקום: אין
שימוש כיום: מבנה מוזנח

גודל: ?
חפירות: לא נחפר
ניצפות: בינונית, סמוך לגרעין הכפר בלבד
תיצפות: נמוכה

תאור הממצא/ים:

1. שרידי מבנים המהווים את 'גרעין' הכפר ההיסטורי, ככל הנראה מהתקופה העות'מאנית.
2. מבנה בעל קמרון 'חביתי' מוארך. הקמרון בנוי קשתות אבן גזית וביניהם בניית גויל. המבנה מתוארך, ככל הנראה, לתקופה הצלבנית, ומהווה דוגמא למערך בתי החווה והמנזרים שנבנו בתקופה זו. בהסתמך על שם האתר, יתכן והמבנה שימש בעבר ככנסייה אך יתכן ושימש כבית חווה מבוצר בדומה לבתי חווה באתרים אחרים.
3. מערה מתחת למסגד בשועפט, במערה שני חדרים, דפנות המערה טוחות.



שועפט, אל כניסה

תקופות: צלבנית, לא ידוע
רמת השתמרות: גבוהה מאוד
ממצא מיוחד: ---
פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



שועפת, אל כניסה Shu'fat, Al Kanisa



יחס אתר סביבה:

המבנה היכנסיה' ממוקם באזור הגרעין העתיק של הכפר, סמוך למבנים עתיקים נוספים הסמוכים זה לזה. ליד המבנה הוקם לפני מספר שנים מבנה מגורים חדש וככלל, ניכרת 'נגיסה' של בנייה חדשה בשטח העתיק של הכפר.

נגישות: ניתן להגיע ברכב עד גרעין הכפר ומשם דרך סמטה למבנה העתיק.

שימור:

מצב השתמרות: בינוני. המבנים יציב מחד אך מאידך ניכרת עזובה, הזנחה ופגיעה במבנה בעזרת התערבות בלתי חוקית וחפירות שוד.

טכנולוגיות: בניית קמרון באבני גזית ובדבש.

מסקנות:

לאתר חשיבות רבה בשל היותו היגרעין ההיסטורי של הכפר. יש לבצע עבודות שימור דחופות באתר. יש לעודד השמשה מחודשת של המבנים לאחר שיקומם. יש מנוע באופן מיוחד בנייה בלתי חוקית באתר ובסמוך לו.

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה: אין אתרים נוספים בסביבת האתר הקרובה.

ייתכנות תיירותית: גבוהה, ברמה שכונתית, לאחר השמשה מחודשת של המבנים.

<input type="checkbox"/>	ערך ארכיאול' מיוחד
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכני
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input checked="" type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input checked="" type="checkbox"/>	מקבץ
<input checked="" type="checkbox"/>	פגיעות



פתח במבנה ב'גרעין' הכפר

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [102] אתר 119

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון: סתיו 2003

שחר פוני - אדריכל
גדעון סולימני - ארכיאולוג



שועפת, אל כניסה Shu'fat, Al Kanisa



סמטה בין שרידי מבנים



'גרעין הכפר', פנים מבנה



'גרעין הכפר'



'גרעין הכפר', פנים מבנה



פתח במבנה



מבנה ב'גרעין הכפר'