

נ.צ: 16879.13537
גוש: 30224,30681,30714/23/25/26
הכרזת האתר: י-1390 עמ' 2158 31.8.67 IAA: 5106/0
רחוב: צונדק
תאור כללי: מצד, מערות, מתקנים חקלאיים.
הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.

שמות אחרים: אין

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח
בעלות: הפקעה למדינת ישראל.
מפעיל המקום: אין
שימושים: שטח ללא פיתוח.

גודל: קטן, כ-3.5 דונם.
חפירות: אדלשטיין ג'.
ניצפות: נמוכה.
תיצפות: נמוכה.

תאור הממצאים:

שרידי מבנה (מצד? בית חווה?) שמידותיו 9.5*9.5 מ', אליו צמוד מבנה מאוחר יותר בעל קמרון מחודד. קיר הבנוי על תשתית חצובה בסלע נמשך מן המבנה, ומתחתיו חצובה מערה. זמנו של המבנה: צלבני/ממלוכי. האתר חולש על דרך קדומה העוברת מצפון, בעמק נחל שורק. בסביבת המבנה פזורים בורות מים חצובים וטוחים, מתקנים חקלאיים ומערות קבורה שחלקן בעלות כוכים. (סקר ירושלים).



ח' בית כיכא

תקופות: ברזל ב' (חרסים), הרודיאנית (חרסים), רומית, ביזנטית, צלבנית/ממלוכית, עות'מאנית.
רמת השתמרות: של המבנה: גבוהה.
שאר יתר הממצאים: נמוכה.

ממצא מיוחד: פסיפס

פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:

יתכן והשרידים באתר הינם חלק ממערך מבנים מימי הביניים מצפון לירושלים, אולי בזיקה לדרך מנבי צמויל לעיר.



יחס אתר-סביבה:

האתר סמוך לבתי מגורים ממערב ולשביל מגוון מצפון וממזרח. האתר מגודר אך ניתן להכנס לשטח דרך פרצות/פתחים בגדר. המבנה המקומר שבאתר נצפה היטב מהשביל. ניתן לראות בבירור כי האתר משמש לפעילות לא מוסדרת (מדורות, נופש) הגורמת נזק לממצאים. היתה יוזמה מצד העירייה, בעבר, לפיתוח השטח, אך לא פיתוח הכולל טיפול בעתיקות. **נגישות:** בינונית. ניתן להגיע עם רכב עד לרח' צונדק סמוך לאתר. שביל להולכי רגל המסתעף מרח' צונדק מוליך לאתר. האתר מגודר היקפית.

שימור:

מצב השתמרות: טוב/בינוני. בוצעו עבודות שימור ע"י תחום שימור של רע"ת (1997). העבודות כללו: ייצוב קירות, הרעלת צמחייה, פינוי פסולת. ניכרים סימני ונדאליזם.

טכנולוגיות: בניית גזית.

מסקנות:

1. קיים פוטנציאל, אם כי לא גבוה, לפיתוח האתר כאתר ארכיאולוגי פתוח.
 2. האתר מתאים לפעילות ארכאולוגית/שימורית בשיתוף עם הקהילה הקרובה.
 3. יש לבצע עבודות תחזוקה שוטפות וליצור מערכת גישה נוחה לאתר.
 4. יש לפתח מערכת שילוט בשטח האתר ובסמוך לו.
 5. התקנת סבכות ואמצעי בטיחות אחרים.
 6. יש לשמור על מבט חופשי מהאתר לכיוון חר' תליליה (23).
- היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:**
קיים קשר ויזואלי בין אתר זה לאתר 'ח' תליליה' (23), וקשר תרבותי/היסטורי לאתר 'חרי אל ברג' (22).

ייתכנות תיירותית: נמוכה, ברמה שכונתית.

<input type="checkbox"/>	ערך ארכיאוי מיוחד
<input type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנוי
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input checked="" type="checkbox"/>	פגיעות



מערה חצובה

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [101] אתר 25 ועדה לקביעת גני עתיקות ב-11 עמ' 5, אתר 5. תיק שימור מס. 24, תחום שימור, רע"ת.

תאריך עדכון: קיץ 2002


ממלא הנתונים:
שחר פוני - אדריכל
גדעו סולימני - ארכיאולוג



שרידי גת (סימני ונדאליזם)



שרידי קיר המיצד



המבנה המקומר : פרט



מבט מהרחוב הסמוך



מבט מה"טיילת" המוגבהת