



נ.צ: 16620.13465
גוש: 30304,30682
מס' הכרזת האתר: י-4952 16.1.2001
IAA: 2666/0
רחוב: ---
תאור כללי: שרידי קמרונות, בריכת מים, [מבנה היסטורי].
הקשר סביבתי: אתר בשטח פתוח

שמות אחרים: ח' בית תלם, ח' בית טלמה, ח' עין טלמה

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי/היסטורי פתוח.
בעלות: ?
מפעיל המקום: רט"ג (גן לאומי).
שימוש כיום: שטח מפותח למחצה.

גודל: בינוני, כ-10 דונם.
חפירות: לא נחפר.
ניצפות: בינונית.
תיצפות: בינונית.

תאור הממצאים:
החורבה משתרעת על טראסות גדולות. ממזרח לה נובע מעיין ולידו בריכת מים. אורכה 18 מ', רוחבה 13 מ' ועומקה 5 מ'.
דפנות הבריכה עשויות אבנים בעלות סיתות שוליים. הבריכה שייכת, ככל הנראה, למערכת חקלאית מהתקופה הצלבנית.
כ-100 מ' מדרום מערב לחורבה מבנה ריבועי, שאורך צלעותיו 13 מ'.
סמוך לבריכה: שרידי מבנה הסטורי מראשית המאה ה-20.



ח' עין תלם: בריכת המים

תקופות: צלבנית, ערבית.
מצב השתמרות: טוב
ממצא מיוחד:
פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



יחס אתר-סביבה:

האתר שוכן בלב עמק הארזים במפגש הנחלים חלילים ושורק. האלמנט הדומיננטי בשטח הוא המבנה ההיסטורי מתקופת ההתיישבות היהודית במקום בתחילת המאה ה-20. השרידים הארכיאולוגיים משמשים כ"תפאורה" למבנה המרכזי. הבריכה הסמוכה למבנה מוזנחת וכנ"ל הבריכה ממזרח.

נגישות: בינונית. ניתן להגיע עד לאתר בנסיעה בדרך עפר (4*4) או ברגל, דרך עמק הארזים/נחל חלילים.

שימור:

רמת השתמרות: נמוכה. לא בוצעו עבודות שימור באתר וקיימת בעיה של חוסר יציבות בקירות וכן של חוסר יציבות שכבות הטיח העבות שטווחו על פני הקיר לאורך התקופות.

טכנולוגיות: אבנים מהוקצעות היטב, שכבת טיח עבה.

מסקנות:

לאתר בעל חשיבות מבחינה היסטורית ונופית.

- יש לבצע עבודות שימור דחופות באתר: ייצוב קירות, ייצוב טיח, ניקוז, ניכוש צמחיה.
- יש לדאוג לתחזוקה קבועה של האתר וכן לשיקום המבנה ההיסטורי.
- על מערכת השילוט באתר לכלול את התקופות השונות: הארכיאולוגיות וההיסטוריות.
- יש לשלב את האתר כחלק מהפיתוח המוצע לעמק הארזים.

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:

האתר סמוך לשרידי מדרגות העיבוד והשומרות שבי'עמק הארזים' (27) ולחר' א-לוז (מחוץ לגבולות הסקר)

<input type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנו
<input type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך נופי
<input type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input checked="" type="checkbox"/>	פגיעות



התמוטטות טיח מקיר הבריכה.

ביבליוגרפיה:

סקר בנימין 16-13/64/1 אתר 302.

ממלא הנתונים:

שחר פוני - אדריכל
יוחנן (גיון) זליגמן - ארכיאולוג

תאריך עדכון: קיץ 2002



מכלול האתר, מבט מכיוון צפון.



הבריכה, מבט מכיוון צפון.



שרידי המבנה ההיסטורי



המבנה והבריכה המזרחית.



הבריכה המזרחית.