

נ.צ.: 16781.12647  
 גוש: 28052/3  
 הכרזת האתר: י-2279 עמ' 481 17.12.76  
 רחוב: ליש, סנונית, צביה ויצחק.  
 תאור כללי: שרידי ישוב חקלאי מבוצר.  
 הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני.

שמות אחרים: אין

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח.  
 בעלות: ?  
 מפעיל המקום: אין  
 שימוש כיום: שטח לא מפותח.

גודל: בינוני. כ-8 דונם.  
 חפירות: מזר ע' 84-1978.  
 ניצפות: נמוכה.  
 תיצפות: נמוכה.

**תאור הממצאים:**

שרידי ישוב מתקופת הברזל א' (התנחלות שבטי ישראל).  
 מדרום: בית מגורים בעל חצר קדמית וחצר פנימית הנחלקת ע"י ארבע אמנות אבן - דוגמא קדומה של הבית בעל ארבעת המרחבים.  
 מצפון מזרח: שרידי יסודותיה של חומה (1.5 מ' עובי), מגדל רבוע ושרידי בניה מן התקופה הביזנטית/ערבית קדומה.  
 יש שזיהו את האתר עם 'בעל פרצים' (שמואל ב' ה' כ'), שם הכה דוד את הפלישתים.



שרידי המגדל הרבוע

תקופות: ברזל א', ברזל ב', ביזנטית, ימה"ב.  
 רמת השתמרות: בינונית/גבוהה.  
 ממצא מיוחד:  
 פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



### יחס אתר-סביבה:

האתר מוקף בבנייה חדשה ומהווה כיום 'איי של שטח פתוח מוזנח ועזוב בלב שכונת מגורים.

**נגישות:** גבוהה. ניתן להגיע ברכב עד לאתר. האתר איננו מגודר ולא הוסדרו בו שבילי הליכה.

### שימור:

**מצב השתמרות:** גרוע מאוד. באתר לא בוצעו עבודות שימור. ניכרת בליה והתמוטטות של שרידי הקירות. הצמחיה הגבוהה מסתירה את רוב הממצאים. השטח מוזנח ונטוש.

**טכנולוגיות:** בניית גויל.

### מסקנות:

לאתר ערך רב מהבחינה הארכיאולוגית.

1. קיים צורך דחוף בביצוע עבודות שימור מקיפות באתר: ייצוב קירות, הסרת צמחיה ועוד.

2. יש לדאוג, לאחר ביצוע עבודות השימור, לתחזוקה קבועה.


3. המיקום בלב שכונת מגורים יכול לשמש כמנוף לפיתוח ושיקום האתר בעזרת מעורבות קהילתית. יש לדאוג במסגרת זו לפיתוח נופי כולל ולהסדרת מערכת תנועה.

4. יש להסדיר מערך שילוט/המחשה באתר.

**היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה:** האתר קרוב גיאוגרפית לחר' ארזה (104), וניתן לשלב את שני האתרים בפיתוח משותף.

**ייתכנות תיירותית:** גבוהה, ברמה שכונתית, ורק לאחר שימור ופיתוח האתר.

<input checked="" type="checkbox"/>	ערך ארכיאולוגי מיוחד
<input type="checkbox"/>	ערך היסטורי
<input type="checkbox"/>	ערך דתי-תרבותי
<input checked="" type="checkbox"/>	ערך אדריכלי/טכנו
<input checked="" type="checkbox"/>	מייצג תקופה
<input type="checkbox"/>	ערך נופי
<input type="checkbox"/>	נדירות
<input checked="" type="checkbox"/>	רמת השתמרות
<input type="checkbox"/>	מקבץ
<input checked="" type="checkbox"/>	פגיעות



תכנית, מתוך:

Mazar A "Iron Age I and II" IEJ 40:77-101

### ביבליוגרפיה:

- סקר ירושלים [105] אתר 127 ועדה לקביעת גני עתיקות בי-ם, עמ' 50 אתר 30.
- ירושלים - שכונת גילה, ח"א 72: 40-41.
- ירושלים - גילה, ח"א 74: 23-24.
- Mazar A. "Gillo; An Early Israelite..." IEJ 31:1-36
- Mazar A. "Iron Age I and II ..." IEJ 40:77-101

**תאריך עדכון:** קיץ 2002

**ממלא הנתונים:**

שחר פוני - אדריכל  
גדעון סולימני - ארכיאולוג






שרידי מגדל (מסומן בחץ).



שרידי קירות, צמחייה גבוהה.



מבני מגורים סמוך לאתר.



שרידי קירות.



מגרש חנייה, דרומית לאתר.