



נ.צ.: 17165.13035
גוש: 30018
הכרזת האתר: י-1091 עמ' 1463 5.18.64
2869/0:IAA
רחוב: עמינדב, ישי
תאור כללי: יסודות כנסייה ביזנטית, קריפטא.
הקשר סביבתי: אתר בשצ"פ בלב המרקם האורבני

שמות אחרים: גבעת חנניה

יעוד המקום: גן ארכיאולוגי פתוח
בעלות: הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית
מפעיל המקום: אין
שימוש כיום: שטח לא מפותח.

גודל: קטן מאוד, כ- ½ דונם.
חפירות: גולדפוס ח', גוזלן ג' מ', שיאון ע'
ניצפות: נמוכה מאוד
תיצפות: גבוהה מאוד

תאור הממצאים:

שרידי כנסייה בעלת מבנה בסיליקה בעלת אולם תווך ושתי סיטראות. מספר העמודים ומקומם לא ידוע (נמצאו עמודים אך לא במקומם). חלקה המערבי לא שרד כלל. במרכז החזית הפונה מזרחה חצוב אפסיס. משני צידי האפסיס הותקנו חדרי משנה (Pastophoria). הכנסייה מתוארכת לתקופה הביזאנטית. תחת הסיטרה הצפונית נחשפה קריפטא חצובה בסלע. ע"פ גישה אחת, שימשה הקריפטא לקבורה. זאת ע"פ הכתובת שנחשפה בקריפטא בה נכתב כי כאן ה"קבר של פ[רוקופיוס]...". על פי גישה אחרת, היוותה הקריפטא כנסייה תת קרקעית (קטקומבה). הכנסייה שייכת למנזר ע"ש הקדוש מודסטוס.



כנסייה ביזנטית: שרידי הקיר הצפוני


תקופות: ביזאנטית

רמת השתמרות: נמוכה (כנסייה),
בינונית (קריפטא).

ממצא מיוחד: כתובת

פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



יחס אתר-סביבה:

האתר מצוי בלב שטח פתוח, במרכז של שכונת מגורים. השטח מוקף חלקית בחומה (מאחורית). השטח הפתוח מוזנח ברובו ולא נעשה כל פיתוח נופי או קישור האתר לסביבה. השטח הפתוח עצמו מהווה אזור חיץ בין השרידים הארכיאולוגיים לאזור הבנוי. השרידים עצמם אינם מוגדרים ולא קיים שילוט מלבד שלט בשער הכניסה למתחם כולו. סמוך לאתר: מבנה מאוחר של הכנסייה, ומדרום: בנייה חדשה. מהאתר נשקף נוף מרהיב.

נגישות: גבוהה. ניתן להגיע ברכב על למעלה רח' עמינדב, האתר ממוקם מאחורי שער הכניסה בחומה, מדרום. האתר איננו מגודר

שימור:

מצב השתמרות: באתר לא בוצעו עבודות שימור. ניכרת בעייה של חוסר יציבות, בעיקר בקריפטא. באתר גדלה צמחיית פרא. קיימת בעיית בטיחות ביחס לפתח הקריפטא. בחלל המבנה המאוחר, צפונית לשרידי הכנסייה, מושלכים חלקי ריהוט ושורת עזובה.

טכנולוגיות: בניית גזית.

מסקנות:


יש לבצע עבודות שימור וכן הסדרה בטיחותית של האתר (הירידה לקריפטא!). יש לדאוג לתחזוקה שוטפת, ניכוש צמחיה וכד'.

יש לשלב את האתר ככל שניתן בתכנון כולל של השצ"פ המצוי בלב שכונת מגורים ומוזנח. ניתן להדגיש את קו המבנה בעזרת שחזור מינימלי של תוואי הקירות. במסגרת שילוב האתר בפיתוח הגן יש להסדיר כניסה נוחה לקריפטא. יש להתקין שילוט הפנייה והסבר.

המיקום בלב שכונת מגורים יכול לשמש כמנוף למעורבות קהילתית בפיתוח האתר. יש להבטיח כי השטח כולו ישמר כשטח פתוח.

היחס לאתרים נוספים בסביבה: האתר משקיף על גיא בן הינום (63) ועל הר ציון (59). **ייתכנות תיירותית:** בינונית, ברמה שכונתית ולאחר פיתוח מתאים.

☐	ערך ארכיאולוגי מיוחד
☐	ערך היסטורי
☐	ערך דתי-תרבותי
☐	ערך אדריכלי/טכני
☐	מייצג תקופה
☐	ערך נופי
☐	נדירות
☐	רמת השתמרות
☐	מקבץ
☐	פגיעות



תכנית, מתוך: Ovadia 1970:80-81

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [102] אתר 469, 473
ועדה לקביעת גני עתיקות בירושלים אתר 34 עמ' 54
תיק שימור מס' 23, תחום שימור, רע"ת
Ovadia 1970:80-81
AASOR 1921-1922: 126-128
ESI 4 51-52

ממלא הנתונים:

תאריך עדכון: חורף 2002
שחר פוני - אדריכל
יוחנן (גיון) זליגמן - ארכיאולוג



מראה מהאתר (צפונה)



שער כניסה למתחם (חדש)



קריפטה



מבנה מאוחר, סמוך לקריפטה



שרידי הקיר הצפוני



שרידי הכנסייה הביזנטית : אפסיס