




נ.צ.: 17224.12550
גוש: לא מוסדר
הכרזת האתר: י-1390 עמ' 2160 31.8.67 IAA: 4894/0
רחוב: ---
תאור כללי: שרידי מבנה, בור מים, מערות קבורה
הקשר סביבתי: אתר בשטח פתוח

שמות אחרים: חר' ביאר לוקה

יעוד המקום: אתר ארכיאולוגי פתוח
בעלות: ?
מפעיל המקום: אין
שימוש כיום: אתר לא מפותח בשטח פתוח

גודל: קטן מאוד, פחות מ-1/2 דונם
חפירות: לא נחפר
ניצפות: בינונית
תיצפות: בינונית

תאור הממצאים:

שרידי מבנה בעל מתאר מלבני (7.9*6.9 מ' לערך). במבנה שרידי גרם מדרגות שהוליך לקומה שניה, פתח בקיר הדרומי וגומחה עגולה למחצה בצד פתח זה (יתכן ושימשה כמחראב). המבנה שימש ככל הנראה כמנזר ובו כנסייה, ומאוחר יותר כמסגד. האתר מזוהה עם המנזר ע"ש לוקאס. מצפון לשרידי המבנה - בור מים ומספר קברים חצובים. אחד הקברים הוא קבר פיר ובו שלושה משכבי קבורה.



חר' לוקה

תקופות: ביזאנטית, ערבית קדומה, ממלוכית, עות'מאנית

רמת השתמרות: בינונית/נמוכה

ממצא מיוחד: אין

פוטנציאל לחפירה עתידית: 1, 2, 3, 4, 5

מידע נוסף:



יחס אתר-סביבה:

האתר שוכן מחוץ לשטח הבנוי, במורדות גבעה טרשית. האתר נראה למתבונן מדרך העפר העוברת בואדי מדרום לאתר. בהעדר תחזוקה, הצמחייה הנמוכה "מנתקת" בין חלקי האתר: המבנה, בור המים והמערות.

נגישות: בינונית/נמוכה. האתר סמוך לדרך עפר. אין שביל הליכה מוסדר מדרך העפר לאתר.

שימור:

מצב השתמרות: גרוע. באתר לא בוצעו עבודות שימור כלל. קיימת בעיה של חוסר יציבות בקירות. הצמחייה פוגעת בשרידי הריצוף הדלים שנותרו. המערות מוזנחות ומלוכלכות.

טכנולוגיות: בניית גזית.

מסקנות:

☐	ערך ארכיאולוגי מיוחד
☒	ערך היסטורי
☐	ערך דתי-תרבותי
☐	ערך אדריכלי/טכני
☒	מייצג תקופה
☒	ערך נופי
☐	נדירות
☐	רמת השתמרות
☐	מקבץ
☒	פגיעות

לאתר ערך היסטורי ונופי. יש לבצע עבודות שימור ותחזוקה. הסדרת שבילי גישה נוחים לאתר. ניתן להדגיש את קווי המבנה בעזרת שחזור (מינימלי).

היחס לאתרים נוספים בסביבה הקרובה: האתר סמוך לחר' זעכוכה, מזמוריה, דיר אל עמוד, חר' אל קט, הר חומה וחר' אום טובא.

ייתכנות תיירותית: נמוכה, ברמה עירונית.



בור מים

ביבליוגרפיה:

סקר ירושלים [106] אתר 132
Conder and Kitchener 1881-1883, III: 110
Tsafrir, Di Segni and Green 1994: 172

תאריך עדכון: אביב 2002

ממלא הנתונים:

שחר פוני - אדריכל
גדעון סולימני - ארכיאולוג




רצפת פסיפס (לא נראית כיום). מתוך: Corbo 1955




מבט ממערב (מהואדי)




פתח בקיר הדרומי



רצפת פסיפס (לא נראית כיום). מתוך: Corbo 1955



פתח בקיר הדרומי



מבט מהאתר